

学校施設の耐震化状況一覧

平成23年4月現在

小学校

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
太田小	校舎	S50	R	3	2,600	③	0.52	
	校舎	S51	R	3	3,175	④	0.56	
機初小	校舎	S51	R	3	2,202	③	0.41	
	校舎	S51	R	2	1,075	⑤	1.03	耐震性あり
西小沢小	体育館	S55	S	1	731	⑤	—	
佐竹小	校舎	S56	R	3	3,466	④	0.40	
誉田小	校舎	S54	R	3	3,255	③	0.36	
佐都小	校舎	S46	R	2	1,321	③	—	
郡戸小	体育館	S53	S	2	664	②	—	
水府小	校舎	S52	R	3	1,668	②	0.47	
山田小	校舎	S54	R	3	1,732	③	0.54	
	体育館	S56	S	1	655	③	—	
小里小	体育館	S47	S	1	534	③	—	
賀美小	校舎	S56	R	3	1,672	④	0.59	
	体育館	S49	S	1	534	④	—	

中学校

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
太田中	校舎	S43	R	3	3,098	①	0.20	
		S44						
	校舎	S44	R	1	698	④	0.55	
	校舎	S44	S	1	265	④	0.26	
瑞竜中	体育館	S46	S	2	1,542	③	—	
	校舎	S40	R	3	2,925	—	0.27	
	校舎	S42	R	2	810	—	0.53	
	校舎	S42	R	1	239	—	1.42	耐震性あり
	体育館	S44	S	1	992	—	0.30	
	体育館	S54	S	1	200	②	—	
	世矢中	校舎	S50	S	2	562	⑤	0.55
南中	体育館	S54	R	1	790	④	—	
	校舎	S39	R	3	2,862	①	0.37	
北中	校舎	S46	S	2	1,220	④	—	
	校舎	S44	R	3	3,157	①	0.27	
S45								
水府中	校舎	S44	S	1	312	⑤	0.72	
	体育館	S47	R	2	1,218	③	—	
	校舎	S42	R	3	3,184	①	0.21	
里美中	校舎	S43	R	2	1,314	①	0.41	
	校舎	S43	S	1	222	⑤	0.30	
	体育館	S45	R	2	1,422	①	—	
	体育館	S42	S	2	1,202	③	—	

幼稚園

学校名	A 建物別	B 建築年	C 構造	D 階数	E 面積	耐震診断結果		備考
						F 優先度調査	G 第二次診断	
幸久幼	園舎	S57	S	1	376	④	—	